

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю

21 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по

Нытвенскому и Оханскому городским округам

ул. Восточная 53, г. Нытва, Пермский край, 617000; тел. (272) 3-03-91

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 28/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Обществу с ограниченной ответственностью Санаторий-профилакторий "Уральский"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Нытвенского и Оханского городских округов по пожарному надзору 15.06.2021 № 28, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1991 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», проведена плановая проверка

Заместителем начальника 21 ОНПР по Нытвенскому и Оханскому городским округам

Лапихиным Константином Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку)

Объекта защиты по адресу(ам): 617005, Пермский край, Нытвенский городской округ, п.Уральский, ул.Набережная, 4а (здание санатория-профилактория)

(наименование объекта и его адрес)

совместно с главным врачом Бычиной Ольгой Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает ся только выполнени е)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Руководителем организации не заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в который должна вноситься информация: - Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара; - Проверка соответствия водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения, укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год); - Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре)	Правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (далее - ППР) п.п.30, 43, 50, 54	19.06.2022	
2	На втором этаже в коридоре № 12 лит.А по плану ЦТИ пожарный кран размещен не в навесном, встроенном или приставном пожарном шкафу, имеющему элементы их фиксации в закрытом положении, а выгорожен перегородкой с дверями (которая в т.ч. на пути эвакуации является лжедверью)	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 (далее - ТРОТПБ) ст.62; ст.86; ППР п. 50;	19.06.2022	

		СП 10.13130 п. 3.40, п.6.2.3	
3	На втором этаже в коридоре № 18 лит.А по плану ЦТИ пожарный кран размещен не в навесном, встроенном или приставном пожарном шкафу, имеющему элементы их фиксации в закрытом положении, а выгорожен перегородкой с дверями (которая в т.ч. на пути эвакуации является лжедверью)	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 (далее - ТРОТПБ) ст.62; ст.86; ППР п. 50; СП 10.13130 п. 3.40, п.6.2.3	19.06.2022
4	На втором этаже дверной проем между коридорами 12 и 16 лит.А по плану ЦТИ не соответствует ширине эвакуационного выхода – 0,8 м, составляет 0,73 м. Отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов допускается в пределах не более чем 5 %.	ТРОТПБ ст.89 п.8; ППР п.23; СП 1.13130 п.4.1.4, п.4.1.5, 4.2.9	19.06.2022
5	На втором этаже дверной проем между коридорами 18 и 16 лит.А по плану ЦТИ не соответствует ширине эвакуационного выхода – 0,8 м, составляет 0,73 м. Отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов допускается в пределах не более чем 5 %.	ТРОТПБ ст.89 п.8; ППР п.23; СП 1.13130 п.4.1.4, п.4.1.5, 4.2.9	19.06.2022
6	На первом этаже в коридорах № 26,30 лит.А по плану ЦТИ имеется перепад высоты менее 0,45 м (составляет 6 см), при этом не предусмотрен пандус с уклоном не более 1:6	ТРОТПБ ст.4, 6; ППР п.23; СП 1.13130 п.4.3.5	19.06.2022
7	Планировка плана эвакуации на первом этаже не соответствует фактической планировке помещений первого этажа. На плане эвакуации не обозначены все огнетушители (№3, №4А); не верно обозначено место размещения плана; путь эвакуации ведет через помещение в котором устроен гардероб медицинского персонала и путь эвакуации через которое загроможден шкафами.	ППР п.5, 84; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.4.5, п.6.2	19.06.2022
8	На первом этаже лестничного марша основного выхода (помещение 1 лит.А по плану ЦТИ), неисправен светильник аварийного освещения (аккумулятор без заряда).	ППР п.37	19.06.2022
9	На первом этаже огнетушитель № 4В эксплуатируется без заряда воздухом, о чем свидетельствует показания манометра. Руководителем не обеспечено соблюдение срока освидетельствования и своевременной замены огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей должен вестись в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	ППР п.60	19.06.2022
10	На первом этаже лестничного марша основного выхода (помещение 1 лит.А по плану ЦТИ), под лестничным маршем устроено помещение, выгораживающее электрошкафы, конструкции которого выполнены из горючих материалов (досок, фанеры).	ТРОТПБ ст.52 ч.2; СП 1.13130 п.4.4.9	19.06.2022
11	На первом этаже на пути эвакуации в тамбуре выхода (помещение 2 лит.А по плану ЦТИ) на полу размещены различные предметы.	ППР п.27 б,в	19.06.2022
12	На втором этаже на лестничной площадке (помещение 1 лит.А по плану ЦТИ) электрощит выгорожен деревянными конструкциями (навесным шкафом). Запрещается размещать ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие вещества и материалы.	ППР п.35 е	19.06.2022
13	На первом этаже в тамбуре выхода (помещение 2 лит.А по плану ЦТИ) запоры (замки) на двери эвакуационного выхода ведущего наружу не обеспечивают возможность её свободного открывания изнутри без ключа.	ППР п.26	19.06.2022
14	На втором этаже в помещении 22 лит.А по плану ЦТИ запоры (замки) на двери эвакуационного выхода ведущего на лестницу 3-го типа (наружная эвакуационная) не обеспечивает возможность её свободного открывания изнутри без ключа.	ППР п.26	19.06.2022
15	На первом этаже на площадке лестницы (помещение 1 лит.Б по плану ЦТИ) запоры (замки) на двери эвакуационного выхода ведущего наружу не обеспечивают возможность её свободного открывания изнутри без ключа.	ППР п.26	19.06.2022
16	На втором этаже проем между помещением 10 и коридором 11 лит.Б по плану ЦТИ заставлен оборудованием.	ППР п.27 б	19.06.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника 21 ОНПР по
Нытвенскому и Оханскому городским
округам Лапихин К.В.



(подпись)

« 16 » 07 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Главный врач Бычина О.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 27 » 07 20 21 г.